Start	Daten	Analyse	Bericht	Matrix	Gutachten	aw	Erklärungen	Alles	1	Hier auswählen
			1	1	1		_	1	1	

Die Blätter der Lüftungslogger-Excelmappe



1

www.luftdicht.de

Eine Beschreibung der Blattinhalte erhalten Sie auch, wenn das Blatt der Excelmappe angezeigt wird <u>und</u> Sie die Tastenkombination **"Strg + i"** (i wie Information) eingeben.

Die Funktionen sind auf Blätter der Excelmappe verteilt. Dadurch ist ein sehr flache Struktur möglich. Jeder Vorgang ist nur ein bis zwei Mausklicks entfernt.

	A B C F G H I J 1 Dies sind Voreinstellunger. Sie werden bei den ausgeführten Aktivitäten berücksief
Start Daten Analyse Bericht Matrix Gutachten	aw Erklärungen Alles 1 Hier auswählen
Das Blatt "Start" Das Blatt "Start, enthält Voreinstellungen, die bei der Benutzung der Excelmappe verwendet werden. Z.B.	3 John Statistics versioning for Projekted totas i Raumklima-Projekted 0018-Schroerst Full
StammordnerAuftragnehmerAuftraggeber	Dreckumfang Bestellung Lüftungslöger-Exosimappe Version Plus. 22 Oppyright 2009-2014 Blatt "Bericht" (Deckblatt) 10 10 24 Horkert Treuemicht 25 Unus left dicht. do Diagramm "Alles" 10 10 26 Gefüllte Abschnittsdiagramme Blatt "Mattin" 28 Blatt "Mattin" 10 10 28 Blatt "Mattin" 10 10 10 29 Erklärungen 10 10 10
 Objekt Projektkennung Aufstellungsorte der Datenlogger Druckumfang Steuerung der Diagrammachsen Formatiorung von Kommontar Markon 	30 Automatik der Y-Ackses der Diagramme (relativ) Standardwerte X-Ackse der Abschnittzdiagramme 31 Abstand der Feuchtekurven von der Achsenobergrenze 3 3 3 32 Abstand der Temperaturkurven von der Achsenobergrenze 3 3 3 32 Abstand der Temperaturkurven von Achsenobergrenze 10 10 10 33 Abstand der Temperaturkurven von Achsenobergrenze 3 3 32 e der Lüftungsmarke bezogen auf Achsenuntergrenze der Feuchteachse 2 2 34 baltefd leges Sie fest, wie die sestrecktes Achses is des Diagrammes vergebes werdes: relativ Beginn 42 Feste Y-Achses (absolut) Beispielwerte 10 44 Feste Y-Achses (absolut) Beispielwerte geladener Zeitraum: 23 Tese 45 Feuchte Achsenobergrenze absolut 100 90 10 10 46 Temperatur Achsenobergrenze absolut 100 90 10 10 47 Temperatur Achsenobergrenze absolut 10 25 10 10 48 Temperatur Achsenobergrenze absolut 10 15 43 10
 Vorgaben zu den Datenquellen 	50 51 Formatierungen 52 Formatierung der Kommentarzeile in den Abschnittsdiagrammen: 53 54 Autometisch in Guteckton eingetregener Toxt: 54 Marken: Start-Hr.: mit Anleitung für Text in Spalte B
Diese Vorgaben werden an verschiedenen Stellen der erzeugten Dokumente wiedergegeben.	sputchnummerierte Marken An dieser Stelle ist folgendes zu beobachten: >refiz: 1 Strg + p Mit dem Text in Spalte B jevei in einer Zelle bleibent si Hier findet eine Erwärmung des Raumes durch eine Wärmequelle statt. >me 1 Strg + p Mit dem Text in Spalte B jevei in einer Zelle bleibent si *** Strg + h Die Zelten sind auf Zeitenumbru formatiert. si *** Strg + h Die Zelten sind auf Zeitenumbru formatiert.
So müssen sie nicht mehrfach eingegeben werden.	ق ما ndbare Einzweckmarke 3 <mark>Hieristein Lüftungsvorgang zu beobachten. عند Strg + 1 "Alt + Zeilenvorschub" einzugeb الا</mark>
Bitte benutzen Sie die blau hinterlegten Hilfetext-Aufrufe.	Andbare Einzweckmarke 4 Hier ist die Wirkung der Nachtabsenkung zu beobachten. Strg + n Strg + n Strg - n
Außerdem sind Links zu Dokumenten im Internet aufgeführt.	Grind Dateskerkenft / Loggertyp Darstellung Dates: Stepreite: Offset: 46 Basisdaten T1 und F1 Doztmans >LOG32THK ? T+F 1 Offset T1: 0,0 71 itzliehe Daten T2 und F2 Doztmans >LOG32THK ? T+F Offset T2: 0,0 74 zusätzliche Daten T3 Doztmans >LOG32THK ? nur T Offset T3: 0,0

Start	Daten	Analyse	Bericht	Matrix	Gutachten	aw	Erklärungen	Alles	1
-------	-------	---------	---------	--------	-----------	----	-------------	-------	---

Das Blatt "Daten"

	٨	в	C	5	-	E	<u>^</u>	É.		E	K	1	N.A.	N	0	-
-	A	D	C	U		г.	G		-	J	n	L	IVI	IN	0	_
2	Dateneinlesung:	21.07.16 18:00:26			-		70.00			7	?	7			í 🛛	-
3	Spalteninhalt:	Zeit	11°C	F1 %	12°C	F2 %	13 %C	Luftung	TF100-1 °C	aw-Wert-1	abs. F1 g/m ³	norm. F1 %	Spalteni	nhalt	- an -	
4	Minimum:	29.02.2016 15:49:31	3,9	<u>10,4</u>					<u>-9,1</u>		2,4	<u>13,1</u>	-	C	\sim	Z
5	Maximum:	23.03.2016 13:44:31	<u>31,9</u>	50,4				Statistik	13,7		<u>11,3</u>	67,0	-	Ç ?	? 🔿 🖥	
6	Mittelwert:		20,0	37,0					4,5		6,4	37,0		L.		
7	$\langle \rangle \langle \rangle$	gefüllte Zeilen von/bis:	Tage:	Mar	ope mit Messda	aten in		Analyse		Analyse	Analyse	Analyse			- °,	
8	?	31	22,9	Arb	eitsordner sne	ichern ?		Lüftunger	2	Spalte I	Spalte K	Spalte L				
9		6630		711.5	ensorance spe	enem		carcanger		opurcos	oparto it	opurco c			Ŷ I	Ξ
10		Messtakt hh:mm:ss :	00:05:00	Name:	Lueftungslogger	-12-09-06xlsm				1.	2			4000		_
11	Pfad:	D:\Raumklima-Projekte	\0018-Schroers	5\									1	000		
12	Projektkennung						Stutzen Anfang	29.02.201	6 15:49:31	? Stutze	n & Diagramr	ne neu 🚺 ?				
14		Laufwerk LOG32T(H): H			T2 >> T3	? 🗧	Stutzen Ende	23.03.201	6 13:44:31		Ū		A	utozoon		
11	2	2			/									alle		=
20							7. 1. 1	Die		D	D	Dent			?	-
20	1. Ordner	2. Dateien von LOG 32	3. Import B	asisdaten	Import zu	Isatzlich	zusatzlich	Diagr	amme	Drucken	Drucken	Reset	2	com alle		
21	festlegen	TH in Ordner kopieren	11, 1	-1 '	12,	FZ I	13	ani	egen	normal	PDF			100%		Μ
22		Logger-Typ:	Dostmann a	LOG32TH<	Dostmann	LOG32TH<	Dostmann >LOG32TH	<			Verläufe	mittel		horizont	ale Linien:	m
22	Logger Kennung:	10	10	10				2°	1 pp (const		Veridure.	initter	٨b	Convri	abt 2007	20
25	Deast alles Fasher	13 100111/6	19 10011176	19 15011176										соруп	giit 2007	20
24	Reset aller Farben	Alttionen au den Onstante:	T4 E41	önahan	T2 E21	äashan	T2 L Keeken	Dementer	TErry 4	Dautail T2	8 s		scnnitt	0.0	0.0	-
20		Aktionen zu den Spatten:	11, F11	is	12, 12	uschen	15 Loschen	Parameter	1733-1	Dauten. 15	1.1	14	-	0,0	0,0	-
20		Darstellung.	LOG32TH_15011176_	LOG32TH_15011176_	nem	nem	nem	nem	ja	nem	ja	ja		nem	nem	-
	Herkunft (File):	LOG32TH_15011176_2016-02-	2016-02-	2016-02-									+	Primä	achse	
27		29T154927.DBF	29T154927.DBF	29T154927.DBF										(Feu	chte)	
28	Excel-Zeilen-Nr.	Zeit (D.M.J h:m:s)	<<< Basisdaten :	>>>	<<<;	zusätzliche Dater	>>>		<	<< Analysen >:	>>		Zeige	<<< hor	izontale Lini	en
30	Legenden = Übers	chriften der Datenspalten:	T1 °C	F1 %	T2 °C	F2 %	T3 °C	Lüftung	TF100-1 °C	aw-Wert-1	abs. F1 g/m ³	norm. F1 %		Linie 1	Linie 2	Li
31	31	29.02.2016 15:49:31	25,3	47,2					13,3		11,1	65,1				
32	32	29.02.2016 15:54:31	25,5	41,3					11,4		9,8	57,6				
33	33	29.02.2016 15:59:31	25,6	41,3					11,5		9,8	58,0				
34	34	29.02.2016 16:04:31	25,4	41.1					11,2		9,7	57.0				
35	35	29.02.2016 16:09:31	24,1	40,9					10,0		9,0	52,5				
20	26	20 02 2016 16-14-21	22.4	41.0					0.1		0.5	40.5				_



Das Blatt "Daten" ist die Schaltzentrale der Excelmappe. Enthalten sind:

- Schaltflächen zur Auslösung von Aktionen, wie Laden und Analyse von Messdaten
- Steuerung der Diagrammdarstellung
- Auflistung aller geladenen Messdaten
- eine Statistik zu den geladenen Messdaten
- zahlreiche abrufbare Hilfeund Erklärungstexte (blau gekennzeichnet)

• usw.



Das Blatt "Analyse" enthält Voreinstellungen und Ergebnisse zu den realisierten Analysen. Und zwar von der

- Lüftungsanalyse
- aw-Wert-Berechnung
- TFxx-Berechnung
- Ö55- und Ö65-Berechnung

Weiter ist eine Testhilfe zum Finden eines geeigneten Schwellwertes für die Lüftungsanalyse vorgesehen.







Ein Beispiel für die Auslesung (siehe Zeile mit F1 max.):

Das Maximum des Feuchtewertes (F1 max.) von 73,4% findet sich am 12.03.2012 um 08:12.

Zu dieser Zeit herrscht am Ort der Messung von F1 die Temperatur (T1) von 17,1 °C.

Diese Wertekombination der Feuchte und Temperatur entspricht einem TFxx-1 °C-Wert von 12,3 °C und einer absoluten Feuchte (abs. F1 g/m³) von 57,8 g/m³ In der gleichen Zeile sind Werte dieses Zeitpunktes von weiteren Datenquellen wiedergegeben, sofern solche geladen sind.

Die Tabelle im Blatt "Matrix" zeigt zu jedem Extremwert der Daten die Werte der anderen Daten zu diesem Zeitpunkt.

Extremwerte									5	Stutzen Anfan
								aw-Wert-1/		aw-Wert-1/
Standardbezeichnung >>	Zeiten	T1 °C	F1 %	T2 °C	F2 %	T3 °C	TFxx-1 °C	TFxx-2 °C	abs. F1 g/m ³	TFxx-2 °C
Individuelle Bezeichnung		T1 °C	F1 %	T2 °C	F2 %	T3 °C	TF100-1 °C	aw-Wert-1	ÖN 55 %	norm. F1 %
Daten Beginn	24.02.12 09:02	21,0	51,0			19,9	10,5		74,9	54,2
Daten Ende	12.03.12 10:37	19,9	49,3			19,5	9,0		74,3	49,0
T1 °C min.	06.03.12 08:57	12,8	50,2			10,8	2,7		61,2	31,7
T1 °C max.	24.02.12 23:27	22,4	56,8			5,1	13,4		55,1	65,8
F1 % min.	05.03.12 09:07	16,9	42,9			3,5	4,2		55,0	35,3
F1 % max.	12.03.12 08:12	17,1	73,4			7,8	12,3		57,8	61,2
T2 °C min.										
T2 °C max.										
F2 % min.										
F2 % max.										
T3 °C min.	06.03.12 06:47	18,4	63,4			1,9	11,3		55,0	57,4
T3 °C max.	25.02.12 11:32	18,7	57,8			21,9	10,2		77,9	53,3
TF100-1 °C min.	06.03.12 09:02	12,8	49,6			11,4	2,5		62,1	31,3
TF100-1 °C max.	08.03.12 07:32	22,0	62,8			4,7	14,6		55,0	71,0
aw-Wert-1 min.										
aw-Wert-1 max.										
ÖN 55 % min.	24.02.12 23:32	22,4	57,3			4,9	13,6		55,0	66,4
ÖN 55 % max.	25.02.12 11:32	18,7	57,8			21,9	10,2		77,9	53,3
norm. F1 % min.	06.03.12 09:02	12,8	49,6			11,4	2,5		62,1	31,3
norm. F1 % max.	08.03.12 07:32	22,0	62,8			4,7	14,6		55,0	71,0
Mittelwerte		18,75	60,85			7,73	11,02		58,23	56,36

	Start Daten Analyse Bericht Matrix Gutachten aw Erklärungen	Alles 1 Hier auswählen
	▲ Das Blatt "Gutachten"	
4 6 8 0 2 4 5 6	A B C Raumklimauntersuchung - Gutachten und Erklärungen zu den Diagrammen Objekt: Auftraggeber: Auftraggeber: InteDe Nummer: Auftragnehmer: DiplIng. H. Trauemicht, Tel.: 05132 93728, www.luftdicht.de Lizensiert für: Hier die Fragestellung der Untersuchung: Hier die Fragestellung reinschreiben! Dabei dafür sorgen, dass der Text in dieser einen Zelle bleibt. Anleitung dazu siehe	 Im Blatt "Gutachten" können Fragestellung der Untersuchung Ergebnis der Untersuchung formuliert werden.
17 18 19	? rechts. Ergebnis der Untersuchung:	Außerdem kann zu jeder eingetragenen Kommentarmarke in den Abschnittsdiagrammen der
21 22 24	Marke in Zeile mit ausgewählter Kommentar-Zeile in "Gutachten" und Diagrammen entfernen! Marke Diagrammen Nr. Kommentar zur Marke >L 11	zugehörige Kommentar untergebracht werden.

Der Wechsel zwischen der Marke im Abschnittsdiagramm und der zugehörigen Zeile in Blatt Gutachten wird durch eingefügte Verlinkungen optimal unterstützt.



Im Blatt "aw" ist für den Betrachtungszeitraum aufgezeichnet, wie häufig die einzelnen aw-Werte vorkommen. Diese Darstellung gibt einen guten Eindruck zur Schimmelgefahr.

Hier auswählen

Weiter wird angezeigt, in wieviel Prozent der Zeit ein durch eine rote Marke eingetragener Wert überschritten wird.



	A	EC
14	T2 °C	Dies sind zusätzlichen Temperatur-Messdaten vom Messort 2. Sie können zum Vergleich herangezogen werden.
16	F2 %	Dies sind zusätzlichen Feuchte-Messdaten vom Messort 2.
18	тз °С	Dies sind zusätzlichen Temperatur-Messdaten vom Messort 3. Sie werden je nach verwendeten Analysen z.B. als Bauteiltemperatur (siehe aw-Wert) oder als Außentemperatur (siehe ÖN 55/65 %) verwendet.
20	Lüftungen	Ein Luftaustausch (Lüftung) beinflusst das Raumklima deutlich. Mit einem einstellbaren Erkennungsalgorithmus wird der Luftaustausch erkannt. Die Lüftungen werden gezählt und die mittlere Zahl der Lüftungen pro Tag wird ermittelt.
22	TFxx-1 °C	Dies sind aus T1 und F1 errechnete Temperaturwerte, bei dem die relative Feuchte sich zum Wert "xx" gewandelt hat. Der Wert xx wird im Blatt "Analyse" vorgegeben. Bei Auslieferung der Excelmappe ist der Wert 100 eingetragen. Der Wert TF100-1 entspricht dann der Taupunkttemperatur. Bei Eintragung eines anderen Wertes, z.B. 80, kann je nach Schimmelart geprüft werden, ob Schimmelwachstum zu erwarten ist.
24	TFxx-2 °C	Dies sind aus T2 und F2 errechnete Temperaturwerte, bei denen die relative Feuchte sich zum Wert "xx" gewandelt hat. Der Wert xx wird im Blatt "Analyse" vorgegeben.
26	aw-Wert-1	Dies ist der aus T1, F1 und einer Bauteiltemperatur errechnete aw-Wert-1. Dieser wird bei der Beurteilung von Schimmelgefahr verwendet. Als Quelle für die Bauteiltemperatur kann im Blatt "Analyse" wahlweise ein fester Wert oder ggf. die geladene Temperatur T3 vorgegeben werden.
28	abs. F1 g/m3	Dies ist die aus T1 und F1 berechnete absolute Feuchte in g/m³.
30	abs. F2 g/m3	Dies ist die aus T2 und F2 berechnete absolute Feuchte in g/m³.
32	norm. F1 %	Dies ist die von T1 und F1 abgeleitete normierte Feuchte. Das ist die Feuchte, die sich einstellt, wenn die Temperatur auf 20°C verändert würde.
34	ÖN 55 %	Dies ist ein von der Außentemperatur T3 abgeleiteter Schimmelrisiko-Grenzwert für norm. F1 %, der nach der österreichischen Norm ÖNORM B 8110-2: 2003 07 01 berechnet ist.
36	ÖN 65 %	Dies ist ein von der Außentemperatur T3 abgeleiteter Kondensatbildungsrisiko-Grenzwert für norm. F1 %, der nach der österreichischen Norm ÖNORM B 8110-2: 2003 07 01 berechnet ist.

In diesem Blatt sind alle Messwerte und alle davon abgeleiteten Analysewerte in Textform beschrieben. Es kann mit ausgedruckt werden.



